



**Central Esterilización**

# Protocolo de Transporte de Material Contaminado desde Hospital de Coronel a Central de Esterilización Hospital Lota

Código: AP APE 1.3.2 2

Versión: 03

Revisión: 02

Fecha: 26/08/2019

Vigencia: Agosto 2024

Páginas: 1 - 7

## Protocolo de Transporte de Material Contaminado desde Hospital de Coronel a Central de Esterilización Hospital de Lota

### Central de Esterilización

2019

<b>Elaborado Por:</b> Cristina Solís Sanhueza Enfermera Jefe Central Esterilización Hospital Lota	<b>Revisado Por:</b> Dra. Yasmín Delucchi Silva Encargada Oficina Calidad Hospital Lota Mónica Arriagada Toloza Enfermera Encargada I.A.A.S. Hospital Lota	<b>Aprobado Por:</b> Rodrigo Muñoz Ramírez Enfermero Gestión del Cuidado Hospital Lota
<b>Fecha de Elaboración:</b> 26/08/2019	<b>Fecha de Revisión:</b> 11/09/2019	<b>Fecha de Aprobación:</b> 23/09/2019

**COPIA NO CONTROLADA**

 <p><b>Hospital Lota</b> Servicio de Salud Concepción</p> <p>Ministerio de Salud</p> <p><b>Central Esterilización</b></p>	<p><b>Protocolo de Transporte de Material Contaminado desde Hospital de Coronel a Central de Esterilización Hospital Lota</b></p>	<b>Código: AP APE 1.3.2 2</b>
		<b>Versión: 03</b>
		<b>Revisión: 02</b>
		<b>Fecha: 26/08/2019</b>
		<b>Vigencia: Agosto 2024</b>
		<b>Páginas: 2 - 7</b>

## 1. Objetivo

- Asegurar que el traslado de material contaminado desde Hospital de Coronel a Central de Esterilización se realice según normativa vigente.
- Favorecer que la actividad se realice de forma segura tanto para el personal que manipula y traslada el material contaminado, como para el mismo instrumental.

## 2. Alcance/ Ámbito de aplicación

- Funcionarios que realizan actividad de manipulación y traslado de material contaminado de Hospital Coronel.
- Funcionarios que reciben y manipulan material contaminado en Central Esterilización Hospital Lota.

## 3. Documentos de Referencia

- "Norma Técnica sobre Esterilización y Desinfección de alto nivel y uso de artículos médicos estériles en establecimientos de atención en salud" MINSAL 2018.

## 4. Responsables

### De la ejecución:

- Personal Técnico Paramédico encargado de realizar la actividad de acopio, conteo, registro, embalaje y traslado de material desde Hospital Coronel.
- Personal Técnico Paramédico que se desempeña en el área de recepción de material en Central de Esterilización Hospital Lota.

 <p><b>Central Esterilización</b></p>	<p><b>Protocolo de Transporte de Material Contaminado desde Hospital de Coronel a Central de Esterilización Hospital Lota</b></p>	Código: AP APE 1.3.2 2
		Versión: 03
		Revisión: 02
		Fecha: 26/08/2019
		Vigencia: Agosto 2024
		Páginas: 3 - 7

**Del control:**

- Técnico Paramédico encargado de la actividad de recepción de material en Central de Esterilización Hospital Lota.
- Enfermero/a Encargado/a Central Esterilización Hospital Lota.
- Enfermero/a Encargado/a de supervisar las actividades requeridas previas al traslado de material desde Esterilización Hospital Coronel a Central Esterilización Hospital Lota.

**5. Definiciones**

**LIMPIEZA/ DESCONTAMINACIÓN:** Es un paso importante en el procesamiento de material de uso médico. Si un artículo no es posible limpiarlo en forma apropiada, la esterilización no puede ser garantizada. El proceso de limpieza debe reducir por arrastre, el número de microorganismos presentes en los artículos y eliminar completamente la materia orgánica e inorgánica.

**BIOBURDEN:** Carga bacteriana biológica.

**FLUIDOS CORPORALES:** Secreciones provenientes del paciente.

**6. Desarrollo**

**Consideraciones generales.**

El material en los Servicios Usuarios debe ser sometido a un arrastre con agua corriente con el objetivo de bajar la carga microbiana (bioburden).

El material desde que es utilizado en el paciente hasta el momento de ser preparado para el traslado, debe mantenerse húmedo con el fin de que no se adhiera a la superficie restos de sangre o materia orgánica que será difícil retirar mas tarde. El arrastre con agua corriente que se debe realizar en cada Servicio Usuario, incluye las cajas quirúrgicas.

**Recursos materiales para el traslado, dispuesto por Hospital Coronel.**

Un móvil exclusivo abastecido de gavetas cerradas herméticas lavables adaptadas para el traslado de material sucio o contaminado. O contenedores plásticos con tapa, exclusivos y rotulados como "material contaminado"

**Previos al traslado el material clínico contaminado, el Técnico Paramédico encargado de Hospital Coronel debe cumplir con lo siguiente:**

- Cumplir con el horario de entrega establecido por Hospital Lota.

 <p><b>Hospital Lota</b> Servicio de Salud Concepción</p> <p>Ministerio de Salud</p> <p><b>Central Esterilización</b></p>	<p><b>Protocolo de Transporte de Material Contaminado desde Hospital de Coronel a Central de Esterilización Hospital Lota</b></p>	Código: AP APE 1.3.2 2
		Versión: 03
		Revisión: 02
		Fecha: 26/08/2019
		Vigencia: Agosto 2024
Páginas: 4 - 7		

- Todo el material debe ser sometido a un arrastre con agua corriente, para bajar la carga microbiana. Todo material que no cumpla con lo anterior, será devuelto a su Hospital de origen.
- Antes de manipular material contaminado utilice guantes de protección.
- Se debe revisar que los equipos no contengan elementos cortopunzantes (agujas, hojas de bisturí, etc.), pues generan peligro de accidente laboral a quienes lo manipulan.
- Asegurar válvulas, llaves o accesorios de instrumentos, para evitar daños o pérdida de elementos.
- Vaciar los reservorios líquidos antes del traslado para evitar su derrame.
- Depositar el material en el móvil de traslado o en contenedores. El personal Técnico Paramédico encargado del material contaminado debe hacerlo usando barreras protectoras (guante, delantal y/o pechera plástica); es importante que en el móvil de traslado existan guantes de repuesto en caso de inconvenientes en el viaje.

**Recepción de material contaminado en la Central de Esterilización Hospital Lota.**

- El material será recibido por Técnico Paramédico a cargo.
- El material contaminado se recibirá en el área de recepción de material sucio designado y preparado para esto.
- El material contaminado deberá ser recibido con guantes de protección.
- El material deberá ser entregado desde Hospital Coronel utilizando registros en duplicado correspondiente.
- El Técnico Paramédico de Hospital Coronel debe entregar según el registro uno a uno los elementos a funcionario que recepciona en Central de Esterilización Hospital Lota.
- El material debe ser cotejado por ambos Técnicos Paramédicos (prestador de servicio y usuario de servicio).
- El material debe ser registrado a su ingreso a la Central de Esterilización Hospital Lota y se anotará fecha, hora, nombre del funcionario que entrega y nombre del funcionario responsable de la actividad de recepción.
- El documento registro debe ser en duplicado de tal forma que Hospital Coronel utilice la copia para recuperar el material en Central de Esterilización Hospital Lota.
- Toda discordancia (elementos de más o de menos) en la entrega debe quedar claramente registrado en documento registro original y copia, con esta última el Técnico Paramédico de Hospital Coronel deberá reportar de inmediato a su superior jerárquico este inconveniente, de tal forma de controlar inventarios oportunamente.

**COPIA NO CONTROLADA**

 <p><b>Hospital Lota</b> Servicio de Salud Concepción</p> <p>Ministerio de Salud</p> <p><b>Central Esterilización</b></p>	<p><b>Protocolo de Transporte de Material Contaminado desde Hospital de Coronel a Central de Esterilización Hospital Lota</b></p>	<b>Código:</b> AP APE 1.3.2 2
		<b>Versión:</b> 03
		<b>Revisión:</b> 02
		<b>Fecha:</b> 26/08/2019
		<b>Vigencia:</b> Agosto 2024
		<b>Páginas:</b> 5 - 7

**Manejo de la cajas quirúrgicas:** Lo deben hacer con la hoja inventario correspondiente a cada una de las cajas y contabilizar junto al Técnico Paramédico de Lota los instrumentos, la cual al no coincidir o haber discordancia con lo que realmente llega, se debe firmar el documento (hoja inventario original y copia), lo que servirá para avalar que la caja no se encuentra completa como registra el inventario. Este incidente deberá ser reportado de inmediato por el funcionario de Hospital Coronel a su superior jerárquico, con el fin de tomar conocimiento y realizar las acciones según protocolo dispuesto por su Hospital.

## 7. Registros

- **Elaborado por Hospital Coronel:** Documento duplicado registro de material, hojas inventario de cajas quirúrgicas.
- **En Central de Esterilización:** Documento original de registro de material proveniente de Hospital Coronel, hojas inventario de cajas quirúrgicas y cuaderno de registro.



**Central  
Esterilización**

**Protocolo de Transporte de Material  
Contaminado desde Hospital de Coronel  
a Central de Esterilización  
Hospital Lota**

**Código: AP APE 1.3.2 2**

**Versión: 03**

**Revisión: 02**

**Fecha: 26/08/2019**

**Vigencia: Agosto 2024**

**Páginas: 6 - 7**

**8. Registro de control de cambios**

<b>N° de Versión</b>	<b>Cambios</b>	<b>Fecha</b>	<b>Firma del encargado de calidad</b>

**COPIA NO CONTROLADA**

 <p><b>Central Esterilización</b></p>	<p><b>Protocolo de Transporte de Material Contaminado desde Hospital de Coronel a Central de Esterilización Hospital Lota</b></p>	Código: AP APE 1.3.2 2
		Versión: 03
		Revisión: 02
		Fecha: 26/08/2019
		Vigencia: Agosto 2024
		Páginas: 7 - 7

## 9. Distribución

- Central de Esterilización Hospital Lota.
- Esterilización Hospital Coronel.
- Oficina de Calidad Hospital Lota.
- Oficina de I.A.A.S. Hospital Lota.
- Oficina U.G.C. Hospital Lota.